

3M™ CCPケーブル心線補修用 コーティング剤

品番：CCPケーブルシンセンザンテイホシュウヨウ コーティングザイ

劣化したCCPケーブル心線の絶縁抵抗を
復活させる、暫定補修用コーティング剤です。

東日本電信電話株式会社
サービス運営部技術協力センター様と
共同で製品化

1. すばやく形成

コーティング液を塗ると、乾燥後に絶縁性の
被膜を心線被覆上に形成します。
5分程度で表面に薄く膜を張ります。
その後重ね塗りができます。



2. 前準備は不要

缶からコーティング液を出して塗るだけで、必要な効果が得られます。
液の計量や混合をしていただく必要はありません。

3. 溶剤の飛散なし

チューブからの直塗り、もしくは刷毛塗りのため、多芯心線の中まで
コーティングすることができます。
また、溶剤が飛散する事はありません。

4. 優れた耐久性

耐久性については、熱劣化試験を実施
(10年相当を想定した当社独自試験)

ご注意点

- 引火性の溶剤を使用しているため、火気および静電気にご注意ください。
- CCP心線以外(コネクタ等)には塗布しないでください。
- 高温になるところに置かないでください。
- 使用後の溶液および刷毛等は、密閉容器に入れてください。
- 心線表面にくまなく溶液を塗布してください。塗布が不十分ですと、十分な性能を発揮しません。
- 直射日光が当たる場所には使用できません。端子面に損傷がある場合は、それを補修してから本製品を使用してください。(3M™ タンシカンホシュウテープキットで、端子面カバーの補修が可能です)

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載している事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
通信・電力ソリューション事業部
<http://www.mmm.co.jp/telecom/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

TCS-166-D(1017)



●作業のための準備物



- ※1 本製品 箱包装 (8本入り) に刷毛1本が添付されます。写真はイメージです。
- ※2 本製品 箱包装 (8本入り) にノズル8本が添付されます。写真はイメージです。
- ※3 受けトレイと、手袋は別途ご準備ください。

●コーティング作業例(刷毛塗りの場合)



3M™ タンシカンホシュウテープキット

端子面カバーの
割れを簡単に補修できます。



カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます